



InterPhone
Service Sp. z o. o.

SZANOWNY KLIENCIE

Witamy serdecznie w Zakładzie Produkcyjnym spółki **InterPhone Service Sp. z o.o. w Mielcu**.

Przekazujemy Ci ważne informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa na terenie Spółki, prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Przestrzeganie tych zasad zapewni bezpieczeństwo Tobie oraz innym osobom przebywającym w Zakładzie.

Życzymy udanej i bezpiecznej wizyty!

Po zapoznaniu się z niniejszym dokumentem prosimy o jego podpisanie i pozostawienie przy wyjeździe opiekunowi Państwa wizyty, dziękujemy!

W trosce o Twoje bezpieczeństwo każda wizyta odbywa się z udziałem opiekuna. Przed wejściem w obszary produkcyjno – magazynowe zostaną Ci przedstawione niezbędne informacje, zapewniające Ci bezpieczne przebywanie w naszej Spółce.

Prosimy naszych gości o przestrzeganie następujących zasad:

Przebywając na hali produkcyjnej i magazynowej należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych, wewnętrznych drogach komunikacyjnych.

Należy uważać na przemieszczające się wózki widłowe oraz używać środków ochrony osobistej (obuwie ESD, opaski ESD, fartuch ESD). Należy zapoznać się z planem ewakuacji zakładu, planem awaryjnym dla ryzyka. Każdy Gość jest zobowiązany do zachowania poufności w stosunku do wszelkich uzyskanych podczas pobytu w Zakładzie informacji. Dostęp do urządzeń i instalacji zakładowych może nastąpić tylko za szczególnym

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

pozwoleniem lub w towarzystwie upoważnionych osób. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i powiadomić przedstawiciela Spółki (np. brygadysta, kierownik, dyrektor). Środki opatrunkowe dostępne są w apteczkach pierwszej pomocy w wyznaczonych miejscach. W przypadku zdarzeń potencjalnie wypadkowych, prosimy o zgłoszenie ich do opiekuna wizyty.

Zabronione jest:



palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w hali produkcyjnej, magazynowej oraz w miejscach składowania materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,



nie stosowanie rękawiczek ESD przy dotykaniu płyt PCB



włączanie maszyn i urządzeń oraz dotykanie elementów ruchomych, pod napięciem i gorących pracujących maszyn,



wchodzenie tam, gdzie potrzebne jest upoważnienie lub pozwolenie bez stosownej zgody



chodzenie z rozpiętym fartuchem ESD w obszarze produkcji



przekraczanie taśmy bezpieczeństwa pomiędzy obszarami bez uprzedniego przejścia testu ESD



fotografowanie oraz filmowanie na terenie zakładu bez zezwolenia opiekuna



przekraczanie na drogach wewnętrznych zakładu dopuszczalnej prędkości, która wynosi **20 km/godz.**

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i materialne powstałe z własnej winy Klienta.

Przy wejściu na hale produkcyjną należy zabezpieczyć się w środki ochrony ESD typu:



opaski ESD na obuwiu
(dostępne u opiekuna)



fartuch ESD
(dostępny u opiekuna)

DATA:

PODPIS:

FIRMA:

Państwa dane osobowe podlegają zasadom wynikającym z RODO, zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.interphone.com.pl w folderze RODO – Polityka Prywatności.

